

Lublin, 9 lutego 2024 r.

Zarząd Dróg i Mostów
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublinie

W imieniu mieszkańców ul. Wołynian w Lublinie zwracam się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych ze złym stanem technicznym nawierzchni drogi ul. Wołynian w Lublinie. Prośbę swą motywujemy fatalnym stanem przedmiotowej drogi. Droga jest dziurawa, pełna kolein. Przejazd tą częścią drogi wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i karoserii. Kierowcy, żeby omijać doły muszą wjeżdżać na prywatne działki oraz studzienkę kanalizacyjną co może spowodować jej uszkodzenie. Stan nawierzchni zagraża również zdrowiu pieszych – z powodu braku oświetlenia wieczorami i nocą nie widać dziur i nierówności, co może przyczynić się do kontuzji i urazów pieszych. Szczególnie krytyczny stan nawierzchni ma miejsce w okresie intensywnych opadów oraz w okresie zimowym. Doły z roku na rok robią się coraz większe i głębsze. W okresie wiosennym i letnim zmagamy się z ogromnym kurzem, który wdychamy i który jest wszechobecny w naszych domach. Fatalny stan nawierzchni wpływa również na niszczenie ogrodzeń i elewacji znajdujących się tu posesji.

Do pogorszenia się stanu nawierzchni w bardzo dużej mierze przyczyniła się budowa ul. Siewierzan. Ciężkie pojazdy rozjeździły ul. Wołynian.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminy (Dz. U. Z 2023 r. poz. 40 ze zm.) jednym z obowiązków gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m. in. poprzez utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych. Do obowiązków zarządu należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników opracowanie projektów planów finansowanie remontu utrzymanie i ochrony dróg.

Nasza ulica jest jedna z nielicznych, jak nie jedyną ulicą w tej części miasta, która nie posiada utwardzonej nawierzchni. Do chwili obecne wszystkie przeprowadzanie próby naprawy drogi nie przyniosły oczekiwanego efektu, a wręcz przeciwnie dziury stają się coraz większe. Obserwowaliśmy jak powstają kolejne wyasfaltowane ulice w naszej okolicy, m.in. wcześniej wspomniana ul. Siewierzan, a niedługo później ul. Jaśminowa.

Dlaczego tak krótki odcinek ul. Wołynian pomijany jest w planach budowy dróg?

W odpowiedzi na niniejsze pismo oczekujemy utwardzenia nawierzchni drogi ewentualnie warstwy asfaltowej jako tymczasowego rozwiązania poprawy stanu drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom drogi.

W załączeniu przesyłam zdjęcia ze stanem nawierzchni. Nie odzwierciedlają one jednak w pełni katastroficznej sytuacji.

Zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji.